
max. P+8E
max. P+10E
max. P+12E
6.50
2.50
12.00
84.00
10.67
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00
13.91
13.97.00
12.00
3.00
3.00
12.00
12.00
3.00
15.00
60.00
12.00
6.00
63.00
30.00
max. P+10E
max. P+8E
3.00
2.45
max. P+12E
24.00
12.00
2.50
6.00
13.00
78.00
12.00
12.00
3.00
3.00
24.00
42.00
12.00
max. P+12E
12.00
3.00
3.00
3.00
13.26
4.26
max. P+12E
max. P+10E
max. P+8E
max. P+10E
max. P+8E
13.00