



SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTARI

BAU PROIECT

str. I. Nemoianu nr.6A TIMISOARA nr.J/35/355 din 30.01.1992
cui: R1802622 cont: RO11RNCB0249049298420001 - BCR Timiș
tel,fax: 0256-201953; 0744-532642; 0745-647532 ; 0740-013610
e-mail: bau@mail.dnttm.ro; bau@rdstm.ro



FOAIE DE CAPĂT

Denumire lucrare:

CRESTEREA EFICENTEI ENERGETICE PRIN REABILITARE
TERMICA CONSTRUCTII SI INSTALATII LA COLEGIUL TEHNIC
“HENRI COANDA” –DALI
CLADIRE COLEGIU

Proiect numarul:

2613/2017

Faza:

EXPERTIZA TEHNICA

Amplasament :

Municipiul TIMISOARA, județul TIMIS
str. C.Brediceanu, nr.37

Titularul investitiei:

MUNICIPIUL TIMISOARA

Beneficiarul investitiei:

MUNICIPIUL TIMISOARA

Ordonator de credite:

MUNICIPIUL TIMISOARA

Elaboratorul doc. :

SC BAU PROIECT SRL Timișoara
Str. Iosif Nemoianu nr. 6a

Director,
ing. STERN TOMA



BORDEROU

A. PIESE SCRISE

- 1). Foaie de capat
- 2) Expertiza tehnica

B. PIESE DESENATE

- | | |
|------------------------------------|------|
| 1). Plan releveu degradari perter | 01-R |
| 2). Plan releveu degradari etaj I | 02-R |
| 3). Plan releveu degradari etaj II | 03-R |

Intocmit,
Ing. Ciser Tünde Emese



RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

Nr. 2613 /2017

Obiectul prezentei expertize tehnice il constituie „Colegiul Tehnic ”Henri Coanda” CLADIRE COLEGIU – str. C.Brediceanu, nr.37, jud. Timis,
Beneficiar : Municipiul Timisoara


Motivul prezentei expertize

- Cresterea eficientei energetice prin reabilitarea termica constructii si instalatii .



1. DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCTIA

- a) Data executiei cladirii – 1972.
- b) Numarul de niveluri existent – P +2E.
- c) Forma si dimensiunile in plan este conform schitei de mai jos :



- d) Cladirea pastreaza in elevatie aceeasi configuratie. Inaltimea la streasina + 8.80 m.
- e) Tipul structurii : **cadre din beton armat si zidarie din caramida eficienta** .
- f) Tipul si materialele planseelor : beton armat monolit .
- g) Tipul si materialele acoperisului: acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitori din tigla.
- h) Tipul si materialele de fundare: fundatii izolate cu grinzi de legatura din beton armat si fundatii continue.
- i) Vizualizarea de catre expert a cladirii.
- j) Beneficiarul nu dispune de cartea tehnica a constructiei (certificate de calitatea a materialelor si procese verbale de lucrari ascunse).

2. DOCUMENTE NORMATIVE DE BAZA

- CR 0 – 2012 – Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii
- Normativ P.100-1/2006, P.100-1/2013 cod de proiectare seismica
- Normativ NP 112-2014 – Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata
- Normativ CR6-2013 – cod de proiectare pt. structuri de zidarie
- CR 2-1-1.1/2013 – Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din beton armat
- Normativ P100-3/2008 – cod de proiectare seismica partea a-III-a
- SREN 1992-1-1 Proiectarea structurilor de beton

3. CERINTE DE PERFORMANTA

- Evaluarea seismica a cladirii existente urmareste stabilirea modului in care aceasta satisface cu un grad adevarat de siguranta cerintele fundamentale avute in vedere la proiectarea constructiilor noi conform P100-1/2013.

- Clasa de importanta a cladirii este II. Conform P.100-1/2013 , $\gamma = 1.2$

- Categoria de importanta conform "C" – constructii de importanta normala HG766/1997

- Cladirea este amplasata in zona seismica cu $ag=0,20g$, iar perioada de colt a spectrului de raspuns seismic este $T_c=0,7s$.

4. DATE GENERALE PRIVIND STAREA FIZICA A CONSTRUCTIEI

DEGRADARI :

- Streasina din lemn desfacuta
- Jgeaburile si burlanele ruginute si neetanse.
- Unele elemente ale sarpantei din lemn prezinta crapaturi longitudinale si deformatii.
- Unele elemente ale sarpantei din lemn sunt putrede.
- Unele imbinari ale sarpantei din lemn sunt slabite.
- Lipsa clesti.
- Lipsa grinda de coama.
- Invelitoarea din tigla este exfoliata la intrados.

CAUZELE :

- 1) Vechimea cladirii.
- 2) Lipsa de intretinere.
- 3) Infiltratii de apa .
- 4) Instalatii sanitare si termice neetanse.
- 5) Invelitoarea din tigla nu prezinta etanseitate.

5. NIVELUL DE CUNOASTERE

- pentru cladirea ce face obiectul lucrarii de expertiza s-a adoptat **cunoasterea limitata KL1**.
- configuratia de ansamblu a structurii si dimensiunile elementelor structurale sunt cunoscute din relevée
- beneficiarul nu dispune de proiectul de executie al cladirii pentru a cunoaste alcatura de detaliu si s-au ales astfel detalii plecand de la practica obisnuita in perioada realizarii constructiei
- valoarea factorului de incredere corespunzator nivelului de cunoastere **CF=1,35** (conform Tabel 4.1. P100-3/2008)

Tabelul 4.1: Niveluri de cunoastere si metodele corespunzatoare de calcul (P100-3/2008)

Nivelul cunoasterii	Geometrie	Alcatuirea de detaliu	Materiale	Calcul	CF
KL1	Din proiectul de ansamblu original si verificarea vizuala prin sondaj in teren sau dintr-un releveu complet al cladirii	Pe baza proiectarii simulate in acord cu practica la data realizarii constructiei si pe baza unei inspectii in teren limitate	Valori stabilite pe baza standardelor valabile in perioada realizarii constructiei si din teste in teren limitate	LF-MRS	CF=1.35
KL2		Din proiectul de executie original incomplet si dintr-o inspectie in teren limitata sau dintr-o inspectie in teren extinsa	Din specificatiile de proiectare originale si din teste limitate in teren sau dintr-o testare extinsa a calitatii materialelor in teren	Orice metoda conform P100-1/2013	CF=1.20
KL3		Din proiectul de executie original complet si dintr-o inspectie limitata pe teren sau dintr-o inspectie pe teren cuprinzatoare	Din rapoarte originale privind calitatea materialelor din lucrare si din teste limitate pe teren sau dintr-o testare curpinzatoare	Orice metoda conform P100-1/2013	CF=1.00

6. EVALUAREA SIGURANTEI SEISMICE

Evaluarea sigurantei seismice a cladirilor cu structura din beton (pereti structurali din beton) se face prin coroborarea rezultatelor obtinute prin doua categorii de procedee:

- a) Evaluarea calitativa
- b) Evaluarea prin calcul

a) Evaluarea calitativa

Evaluarea urmarestea stabilirea masurii in care regulile de conformare generala a structurii si de detailere a elementelor structurale si nestructurale sunt respectate in cadrul constructiei analizate.

Conform P100-3/2008 exista trei metodologii de evaluare a sigurantei seismice a cladirii.

- Metodologia de nivel 1

Metodologia de nivel 1 se poate aplica la:

- constructii regulate in cadre de beton armat, cu sau fara pereti de umplutura din zidarie cu pana la 3 niveluri, amplasate in zone seismice cu acceleratia terenului cu valori $a_g \leq 0,12$ g.
- constructii cu pereti structurali din zidarie nearmata sau din zidarie confinata, cu plansee din beton armat sau cu plansee fara rigiditate semnificativa in plan orizontal, in conditiile precizate in anexa D
- constructii cu pereti structurali desi de beton armat monolit (sistem fagure) cu pana la 5 niveluri, amplasate in orice zone seismice

- constructii de orice tip amplasate in zone seismice cu acceleratia terenului $a_g = 0,08g$.

- componente nestructurale din cladiri, in conditiile precizate in anexa E

Aplicarea metodologiei de nivel 1 la constructiile de mai sus este valabila numai in cazul in care acestea apartin clasei de importanta si expunere la cutremur II.

Metoda este aplicabila in special la constructii la care rezistenta laterală este asigurata de pereti de zidarie (confinata sau nu) sau din beton armat.

- Metodologia de nivel 2
- Metodologia de nivel 3

Alegerea metodologiilor de evaluare se face pe baza urmatoarelor criterii:

- Cunoștințe tehnice în perioada realizării proiectului și execuției construcției.
- Complexitatea clădirii (deschideri, înalțimi, regularitate)
- Date disponibile pentru întocmirea evaluării (nivelul de cunoaștere)
- Funcția, importanța și valoarea clădirii
- Condițiile privind hazardul seismic pe amplasament
- Tipul sistemului structural
- Nivelul de performanță ales pentru clădire

Metodologia aleasa pentru cladirea in studiu este metodologia de nivel 2.

Metodologia de nivel 2 se aplica:

Metodologia de evaluare de nivel 2 se aplica la toate clădirile la care nu se poate aplica metodologia de nivel 1.

- Tuturor clădirilor cu pereti structurali din zidarie nearmată și zidarie confinată cu planse fară rigiditate semnificativă în plan orizontal, indiferent de zona seismică și regimul de înalțime;

- Clădirilor cu pereti structurali din zidarie nearmată și zidarie confinată cu planse rigide în plan orizontal care îndeplinesc condițiile de la D.3.4.1.6 pentru utilizarea metodelor de calcul liniar elastic dar care nu se încadrează în condițiile de la (2) pentru utilizarea metodologiei de nivel 1.

- Clădirilor care îndeplinesc condițiile de la (2) pentru utilizarea metodologiei de nivel 1 în condițiile în care se urmărește determinarea mai exactă a nivelului de siguranță disponibil (se recomandă în cazul clădirilor din clasele de importanță și de expunere la cutremur I și II).

Metodologia de nivel 2 constă în:

- Evaluarea calitativa detaliată bazată cel puțin pe: inspectii în teren extinse și încercări în situ extinse.
- Evaluarea prin calcul cu metode liniar elastice pentru efectele acțiunii seismice în planul peretilor.
- Evaluarea prin calcul pentru acțiunea seismică perpendiculară pe planul peretilor.

6.1. Evaluarea calitativa detaliată pentru metodologia de nivel 2

Unele din condiții privesc rezistența elementelor structurale și natura ruperii potențiale a elementelor structurale, astfel încât completarea listei trebuie precedată de evaluarea rezistenței elementelor structurale la diferite solicitări.

Tabelul B.2 Lista de conditii pentru structuri de beton armat in cazul aplicarii metodologiilor de nivel 2 si 3

Criteriu	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinire moderată	Neindeplinire majoră
(i) Conditii privind configuratia structurii	Punctaj maxim: 50	30 – 50	0 – 29
Punctaj total realizat	50		

	50		
(ii) Conditii privind interactiunile structurii	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	5 – 10	0 – 5
		8	
Punctaj total realizat	58		
(iii) Conditii privind alcatuirea (armarea) elementelor structurale	Punctaj maxim: 30 puncte		
(a) Structuri tip cadru de beton armat			
<ul style="list-style-type: none"> • Ierarhizarea rezistentelor elementelor structurale asigura dezvoltarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei seismice: la fiecare nod suma momentelor capabile ale stalpilor este mai mare decat suma momentelor capabile ale grinzilor • Incarcarea axiala de compresiune a stalpilor este moderata: $\nu \leq 0,55$ • In structura nu exista stalpi scurti: raportul intre inaltimea sectiunii si inaltimea libera a stalpului este $< 0,30$ • Rezistenta la forta taietoare a elementelor codului este suficienta pentru a se putea mobiliza rezistenta la incovoiere la extremitatile grinzilor si stalpilor • Innadirile armaturilor in stalpi se dezvolta pe 40 diametre, cu etrieri la distanta 10 diametre pe zona de innadire • Innadirile armaturilor din grinzi se realizeaza in afara zonelor critice • Etrierii in stalpi sunt dispusi astfel incat fiecare bara verticala se afla in coltul unui etrier (agrafe) • Distantele intre etrieri in zonele critice ale stalpilor nu depasesc 10 diametre, iar in restul stalpului $\frac{1}{4}$ din latura • Distantele intre etrieri in zonele plastice ale grinzilor nu depasesc 12 diametre si $\frac{1}{2}$ din latimea grinzii • Armarea transversala a nodurilor este cel putin cea necesara in zonele critice ale stalpilor • Rezistenta grinzilor la momente pozitive pe reazeme este cel putin 30% din rezistenta la momente negative in aceeasi sectiune • La partea superioara a grinzilor sunt prevazute cel putin 2 bare continue (neintrerupte in deschidere) 	30	20 – 30	0 – 19
Punctaj total realizat		23	
		81	
(b) Structuri cu pereti de beton armat			
<ul style="list-style-type: none"> • Distributia momentelor capabile pe inaltimea peretilor respecta variatia ceruta de 	30	20 – 30	0 – 19

<p>CR 2-1-1.1 :2005 si asigura dezvoltarea unui mecanism de disipare a energiei seismice favorabil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secțiunile peretilor au la capete bulbi sau talpi de dimensiuni limitate. Prin intersecția peretilor nu se formează profile complicate cu talpi excesive în raport cu dimensiunile inimii • Rezistența la forte tăietoare a grinziilor de cuplare este suficientă pentru a se putea mobiliza rezistența la încovoiere la extremitățile lor • Rezistența la forța tăietoare a peretilor strucțurali este mai mare decât valoarea asociată plastificării prin încovoiere la baza • Înnadirea armaturilor verticale este făcută pe o lungime de cel puțin 40 diametre • Grosimea peretilor este ≥ 150 mm • Procentul de armare orizontală a peretilor $p_h \geq 0,20\%$ • Armatura verticală a inimii reprezintă un procent $p_v \geq 0,15\%$ și este ancoreată adecvat • Eterii grinziilor de cuplare sunt distanțați la cel mult 150 mm 			
Punctaj total realizat			
<p>(iv) Conditii referitoare la planse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placa planseelor cu o grosime ≥ 100 mm este realizata din beton armat monolit sau din predale prefabricate cu o suprabetonare adekvata • Armaturile centurilor și armaturile distribuite în placa asigura rezistența necesara la încovoiere și forța tăietoare pentru forțele seismice aplicate în planul planseului • Forțele seismice din planul planseului pot fi transmise la elementele structurii verticale (pereti, cadre) prin eforturi de lunecare și compresiune în beton, și/sau prin conectori și colectori din armaturi cu secțiune suficientă • Golarile în planșeu sunt bordate cu armaturi suficiente, ancoreate adecvat 	10	6 – 9	0 – 5
Punctaj total realizat	7		
Punctaj total pentru ansamblul conditiilor	$R_1 =$	88%	puncte

NOTA Daca conditiile concrete de investigare a constructiei nu permit stabilirea suficient de detaliata a conditiilor (iii) si (iv), nivelul de indeplinire a acestora se estimeaza pe baza practiciei din perioada realizarii cladirii, cu reducerea adevarata a punctajului. Functie de gradul de incredere al datelor astfel stabilite, punctajul se reduce prin inmultirea cu factori cu valori intre 0,50 si 1,0.

B.4 Evaluarea starii de degradare a elementelor structurale

1) Evaluarea starii de degradare a elementelor structurale se face pe baza punctajului dat in tabelul B.3 pentru diferitele tipuri de degradare identificate

Tabelul B.3 Starea de degradare a elementelor structurale

Criteriu	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinire moderata	Neindeplinire majora
(i) Degradari produse de actiunea cutremurului	Punctaj maxim:		50 puncte
<ul style="list-style-type: none"> • Fisuri si deformatii remanente in zonele critice (zonele plastice) ale stalpilor, peretilor si grinziilor • Fracturi si fisuri remanente inclinate produse de forta taietoare in grinzi • Fracturi si fisuri longitudinale deschise in stalpi si/sau pereti produse de eforturi de compresiune. • Fracturi sau fisuri inclinate produse de forta taietoare in stalpi si/sau pereti • Fisuri de forfecare produse de lunecarea armaturilor in noduri • Cedarea ancorajelor si innadirilor barelor de armatura • Fisurarea pronuntata a planseelor • Degradari ale fundatiilor sau terenului de fundare 	50	26 – 49	0 – 25
Punctaj total realizat		50	
(ii) Degradari produse de incarcarile verticale	Punctaj maxim:		20 puncte
<ul style="list-style-type: none"> • Fisuri si degradari in grinzi si placile planseelor • Fisuri si degradari in stalpi si pereti 	20	11 – 19	0 – 10
Punctaj total realizat		70	
(iii) Degradari produse de incarcarea cu deformatii (tasarea reazemelor, contractii, actiunea temperaturii, curgerea lenta a betonului).	Punctaj maxim:		10 puncte
	10	6 – 9	1 – 5
Punctaj total realizat		80	
(iv) Degradari produse de o executie defectuoasa (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.).	Punctaj maxim:		10 puncte
	10	6 – 9	1 – 5
Punctaj total realizat		90	
(v) Degradari produse de factori de mediu:	Punctaj maxim:		10 puncte

inghet-dezghet, agenti corozivi chimici sau biologici etc., asupra: - betonului - armaturii de otel (inclusiv asupra proprietatilor de aderenta ale acesteia)	10	6 – 9	1 – 5
			5
Punctaj total realizat	95%		
Punctaj total pentru ansamblul conditiilor	R₂ =	95%	puncte

NOTA 1. Distributia punctajului din tabelul B.2 pe categorii de degradari este orientativa. Expertul tehnic poate corecta aceasta distributie atunci cand considera ca prin aceasta se poate stabili o evaluare mai realista a efectelor diferitelor tipuri de degradari asupra sigurantei structurale a constructiei examinate. De exemplu, cand degradarile produse de actiunea cutremurelor sunt foarte importante, cu efect esential asupra starii de siguranta a constructiei, si nu exista efecte semnificative ale celorlalte cauze posibile de degradari, expertul va putea mari ponderea (punctajul) conditiilor de la (1) intr-o masura adevarata cu situatia din teren.
 2. Daca starea de degradare constatata afecteaza semnificativ integritatea elementelor structurale si a legaturilor dintre acestea, se va modifica modelul de calcul incat acesta sa reprezinte cat mai fidel comportarea probabila a structurii.

B.6 Factorii de comportare pentru elemente structurale in metodologia de nivel 2

(1) Valorile factorilor de comportare pentru verificarea elementelor structurale, functie de modul potential de rupere, ductil sau mai putin ductil, sunt date in tabelul B.4. Elementele structurale considerate in tabelul B.4 sunt acele care isi ating capacitatea la incovoiere, dupa curgerea armaturilor intinse.

Tabelul B.4 Valorile factorului de comportare q

	Element structural	q
Grinzi		
	Comportare ductila ¹⁾ $(p-p')/p_{max}^{2)} \leq 0; V_{Ed} \leq 0,7 bdf_{ctd}$	8
	$(p-p')/p_{max}^{2)} \leq 0; V_{Ed} \leq 2,0 bdf_{ctd}$	4
	$(p-p')/p_{max}^{2)} \geq 0,5; V_{Ed} \leq 0,7 bdf_{ctd}$	4
	$(p-p')/p_{max}^{2)} \geq 0,5; V_{Ed} \leq 2,0 bdf_{ctd}$	3
	Comportare neductila	2,5
Stalpi		
	Comportare ductila ¹⁾ $v^{3)} \leq 0,20$	6
	$v^{3)} \geq 0,45$	3
	Comportare neductila $v^{3)} \leq 0,20$	3
	$v^{3)} \geq 0,45$	2
Pereti structurali		
	Comportare ductila ¹⁾ $\xi^{4)} \leq 0,15$	5
	$\xi^{4)} \geq 0,40$	3
	Comportare neductila $\xi^{4)} \leq 0,15$	3
	$\xi^{4)} \geq 0,40$	2

Pereti structurali si stalpi care cedeaza prin forta taietoare	2
Grinzi de cuplare	
Comportare ductila ¹⁾	4
Comportare neductila	2

¹⁾ Comportare ductila inseamna ca grinda, stulpul, peretele structural indeplinesc conditiile de alcătuire si de detaliere a armaturii prevazute in normativele de proiectare a constructiilor noi, specifice acestor tipuri de structuri. Se admit interpolari ale valorilor q corespunzatoare comportarii ductile, respectiv neductile pentru cazul indeplinirii partiale a conditiilor prevazute in normativele de proiectare a structurilor noi.

- ²⁾ p - procentul de armare al armaturii intinse
- p' - procentul de armare al armaturii comprimate
- p_{max} - procentul de armare maxim (corespunzator punctului de balans)
- ³⁾ ν - forta axiala adimensionalizata
- ⁴⁾ ξ - inaltimea adimensionalizata a zonei comprimate
- V_{Ed} - forta taietoare de proiectare
- d - inaltimea efectiva (utila) a sectiunii elementului
- f_{ctd} - rezistenta de proiectare la intindere a betonului

(2) Elementele care se rup fragil sunt aceleia care se rup la forta taietoare inainte de atingerea rezistentei la incovoiere sau se rup la incovoiere fara atingerea deformatiei de curgere prin intindere in armatura. Verificarea elementelor cu rupere fragila se face la eforturile asociate mecanismului de plastificare. De exemplu, verificarea grinzilor la forta taietoare se face la valoarea obtinuta pe schema de calcul cu articulatii plastice formate la extremitati.

Conform valorilor factorilor de comportare pentru verificarea elementelor structurale, functie de modul potential de rupere, se constata o comportare mai putin ductila.

7. DATE PRIVIND GEOMETRIA STRUCTURII

- Cladirea colegiului este alcătuita din 4 corpuri de cladire separate prin rosturi antiseismice.
- Structura verticala este realizata din: cadre din beton armat dispuse uniform pe travei de 6.00 m si deschideri de 6.50 m, respectiv 3.00 m pentru corpurile cu salile de clasa , la corpul de legatura traveele sunt de 1.75 m, iar la corpul administrativ traveele sunt la 3.0 m.
- Secțiunea de beton a stălpilor este de 50x50 cm.
- Secțiunea de beton a grinzilor este 30/60 cm.
- Structura orizontală este realizată din: placi monolite din beton armat de 13cm grosime.
- Modul de descarcare a placilor: pe contur (ambele directii pe grinzi si centuri de beton armat).
- Identificarea unor goluri de dimensiuni importante in plansee sau perete: nu este cazul.
- Identificarea eventualelor excentricitati intre axele grinzilor si stălpilor, a dezaxarii stălpilor pe verticala – nu e cazul.

8. CALITATEA MATERIALELOR

a) Conform practiciei perioadei in care s-a executat cladirea s-au utilizat urmatoarele calitati de materiale in structura:

- fundatii – beton simplu C6/7.5, beton armat C8/10
- stălpi beton – C12/15
- grinzi beton - C12/15
- plansee beton – C12/15

b) Calitatea otelului OB37, PC52

9. EVALUAREA FINALA SI FORMULAREA CONCLUZIILOR

1. Cladirea va fi in regim de inaltime P + 2E
2. Cladirea a fost proiectata si utilizata pentru scoala (educatie).
3. Structura de rezistenta este realizata din cadre din beton armat si zidarie din caramida eficienta.
4. Plansele existente peste parter si etaje sunt beton armat.
5. Fundatiile sunt din beton – fundatii izolate cu grinzi de legatura si fundatii continue.
6. Structura s-a comportat bine la solicitarii verticale si orizontale.
7. Elementele structurale verticale (stalpi) nu prezinta degradari vizibile.
8. Plansele nu prezinta deformatii vizibile si nici fisuri in zona reazemelor.
9. Programul beneficiarului prevede cresterea eficientei energetice prin reabilitarea termica constructii si instalatii .
10. Metodologia de evaluare in corelare cu informatiile disponibile si prevederile normativului P100-3/2008 este nivel 2. Prin evaluarea calitativa au rezultat indicatorii R1=88 % si R2=95%.

Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic se face pe baza a trei categorii de conditii ce fac obiectul investigatiilor si analizelor efectuate in cadrul evaluarii. Conditii sunt cuantificate prin trei indicatori dupa cum urmeaza:

a) **Indicatorul R₁: reprezinta gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica.**

Indicatorul R₁ ia valori pe baza punctajului atribuit fiecarei categorii de conditii de alcatuire, dat in lista specifica tipului de constructie analizat, din anexa corespunzatoare tipului de material structural utilizat.

Sunt stabilite patru intervale ale scorului realizat de constructia analizata, asociate celor patru clase de risc seismic, in limita unui punctaj maxim R_{1 max}=100, corespunzator unei constructii care indeplineste integral toate categoriile de conditii de alcatuire. Cele patru intervale distincte ale valorilor R₁ sunt date in tabelul urmator:

Valori ale indicatorului R₁ asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valori R ₁			
<30	31-60	61-90	91-100

b) **Indicatorul R₂: reprezinta gradul de afectare structurala.** Indicatorul R₂ ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradari structurale si nestrustructurale, dat in lista specifica tipului de constructie analizat, din anexa corespunzatoare materialului structural analizat. Sunt stabilite patru intervale ale scorului realizat de constructia analizata, asociate celor patru clase de risc seismic, in limita unui punctaj maxim R_{2 max}=100, corespunzator unei constructii cu integritatea neafectata de degradari. Cele patru intervale distincte ale valorilor R₂ sunt date in tabelul urmator:

Valori ale indicatorului R₂ asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valori R ₂			
<40	41-70	71-90	91-100

c) **Indicatorul R₃: reprezinta gradul de asigurare structurala seismica, respectiv raportul intre capacitatea si cerinta structurala seismica.**

Intrucat nu sunt cuoscute calitatile materialelor inglobate (beton) respectiv procente de armare si programul beneficiarului nu prevede interventii structurale indicatorul R₃ nu se calculeaza. Pentru incadrarea cladirii in clasa de risc sismic se vor utiliza indcatorii R1 si R2 stabiliți pe baza evaluarii calitative.

11. Avand la baza valorile indicatorilor R1, R2, s-a stabilit vulnerabilitatea constructiei in ansamblu si a partilor acesteia in raport cu cutremurul de proiectare. Astfel cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic **R_s III**, corespunzand constructiilor la care sunt asteptate degradari structurale care nu afecteaza semnificativ singuranta structurala, dar la care degradarile elementelor nestructurale pot fi importante.

10. MASURI DE INTERVENTIE

Varianta minima

- Se inlocuiesc elementele degradate ale sarpantei din lemn.
- Se consolideaza prin platuire elementele sarpantei ce prezinta deformatii.
- Se consolideaza cu bride metalice elementele sarpantei cu crapaturi longitudinale.
- Se consolideaza cu juguri metalice imbinarile slabite.
- Se va prevedea izolatie termica la pod din placi rigide de vata bazaltica de minim 15 cm grosime.
- Se prevede bariera de vaporii sub izolatia termica.
- Se prevede folie anticondens deasupra izolatiei termice.
- Se inlocuieste invelitoarea din tigla (cu tigla ceramica profilata) inclusiv sipcile din lemn.
- Se prevede sub invelitoare o astereala din scandura continua.(montata pe capriori).
- Peste astereala din scanduri se prevede o folie anticondens.
- Peste folie se prevad sipci in lungul capriorilor si apoi perpendicular pe capriori se dispun sipcile suport pentru invelitoare.
- Se inlocuieste streasina din scandura.
- Se inlocuiesc burlanele si jgeaburile.
- Se prevad clesti la fiecare pereche de capriori.
- Se prevede la sarpanta grinda de coama cu rezemare pe plesti prin intermediul popilor din lemn.
- Se protejeaza antisепtic si ignifug elementele sarpantei din lemn.
- Se prevede o podina de circulatie la pod.
- Se desface tencuiala exterioara de pe intreaga suprafata.
- Se vor anvelopa peretii exteriori conform prevederilor auditului energetic .
- Se inlocuieste tamplaria exterioara din lemn cu ferestre cu tamplarie termopan .
- Se inlocuiesc instalatiile sanitare si termice.
- Se inlocuiesc instalatiile electrice.
- Se refac trotuarul din beton asigurand pantă spre exteriori.
- Se refac treptele exterioare.
- Se sistematizeaza terenul din jur pentru evitarea stationarii apelor de suprafata.


Varianta maxima

- Se va prevedea izolatie termica la pod din placi rigide de vata bazaltica de minim 15 cm grosime.
- Se prevede bariera de vaporii sub izolatia termica.
- Se prevede folie anticondens deasupra izolatiei termice.
- Se inlocuieste invelitoarea din tigla (cu tigla ceramica profilata) inclusiv sipcile din lemn.

- Se prevede sub invelitoare o astereala din scandura continua.(montata pe capriori).
- Peste astereala din scanduri se prevede o folie anticondens.
- Peste folie se prevad sipci in lungul capriorilor si apoi perpendicular pe capriori se dispun sipcile suport pentru invelitoare.
- Se inlocuieste streasina din scandura.
- Se inlocuiesc burlanele si jgeaburile.
- Se protejeaza antisепtic si ignifug elementele sarpantei din lemn.
- Se prevede o podina de circulatie la pod.
- Se inlocuieste sarpanta din lemn ecarisat cu una noua.**
- Se desface tencuiala exterioara de pe intreaga suprafata.
- Se vor anvelopa peretii exteriori conform prevederilor auditului energetic.
- Se inlocuiesc instalatiile sanitare si termice.
- Se inlocuieste tamplaria exterioara din lemn cu ferestre cu tamplarie termopan .
- Se inlocuieste instalatiile electrice.
- Se repară trotuarul din beton asigurand panta spre exteriori.
- Se sistematizeaza terenul din jur pentru evitarea stationarii apelor de suprafata.




11. CONCLUZII


- Masurile de interventie prevazute la varianta minima imbunatatesc comportarea structurii sarpantei la sarcinile verticale si orizontale si confortul termic.
- Masurile de interventie prevazute la varianta maxima sporesc confortul termic fata de varianta minima si maresc durata de exploatare.
- Prin efectuarea masurilor de interventie prevazute la cap.10 se asigura realizarea programului beneficiarului de crestere a eficientei energetice prin reabilitarea termica constructiei si instalatiilor.
- Propunem realizarea variantei maxime.
- In vederea realizarii acestei lucrari se necesita intocmirea unei documentatii tehnice PAC+PT.
- Prezenta expertiza va fi cuprinsa in cartea tehnica a cladirii.
- Pentru orice viciu ascuns intalnit pe santier va fi chemat proiectantul de specialitate si expertul tehnic.
- Lucrarile se vor executa cu personal calificat si sub supravegherea personalului tehnic de specialitate al constructorului si beneficiarului.




















Legenda:

- Rosturi antiseismice
- igrasie


CLADIRE LABORATOARE




sc BAU PROJECT srl	TIMISOARA	Nr. J/35355 din 30.01.1992	Project nr :
Sef proiect	Arh.Crasovan Marius	_____ Data: 01.10.2017	Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA
Expert	Ing.Crasovan Cornel	_____ Data: 08.2017	Title planșa: PLAN RELEUVEU DEGRADARI PARTER
Desenat-red	Ing.Ciser Tünde Emese	_____ Data: 08.2017	Planșa nr: 01-R



CLADIRE LABORATOARE



Title project/le:				Project nr.:	
	BAU PROJECT srl	T I M I S O A R A	Nr. JIS/355 din 30.01.1992	Cresterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcțiilor instalatii la COLEGIUL TEHNIC "DAN I. CORNEL" str.Calea Aradului nr. 29, Timisoara CLADIRE COLEGIU	2613/17
Sef proiect	Arh.Crasovan Marius	Name	Signature	Sofia	Beneficiar:
Expert	ing.Crasovan Cornel			1:10	MUNICIPIUL TIMISOARA
Desenat-red	ing.Ciser Tünde Emese			Date	DALI
				08.2017	Planșa:
					PLAN RELEVU DEGRADARI ETAJI
					Planșa nr.: 02-R



Legenda: Rosturi antiseismice

CLADIRE LABORATOARE



	sc BAU PROJECT srl TIMISOARA Nr. J-35355 din 30.01.1992	Titlu proiectului: Cresterea eficienței energetică prin rezabilitare termică construcții și instalații la COLEGIUL TEHNIC "ENRICO COANDĂ" str.C Brediceanu, nr.37, Timisoara CLAUDIU COLEGIU	Proiect nr.: 2613/17
Sef proiect	Arh.Crasovan Marius	Nume: Sfaturi: Sefra:	Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA DALI
Expert	ing.Crasovan Cornel	Data:	Planșa nr.: 03-R
Desenat-red	ing.Ciser Tünde Emese	08.2017	PLAN RELEVUE DEGRADARI ETAJ II